

【评委：龚敏红】-个人清标评审明细表

工程名称：布吉水质净化厂改造工程BOT建设期第三方监督

序号	投标单位	评审因素										
		清标评审										
1	中国市政工程东北设计研究总院有限公司//广东达安项目管理股份有限公司	合格										
2	中国市政工程西北设计研究院有限公司//广州市广州工程建设监理有限公司	合格										
3	深圳市甘泉建设监理有限公司//中国瑞林工程技术有限公司	合格										
4	大连市市政设计研究院有限责任公司//深圳市昊源建设监理有限公司	合格										

【评委：龚敏红】-个人技术标资信标初步审查明细表

工程名称：布吉水质净化厂改造工程BOT建设期第三方监督

序号	投标单位	评审因素											
		无											
1	中国市政工程东北设计研究总院有限公司//广东达安项目管理股份有限公司	合格											
2	中国市政工程西北设计研究院有限公司//广州市广州工程建设监理有限公司	合格											
3	深圳市甘泉建设监理有限公司//中国瑞林工程技术有限公司	合格											
4	大连市市政设计研究院有限责任公司//深圳市昊源建设监理有限公司	合格											

资信标评审明细表

工程编号：440300201401830001001

工程名称：布吉水质净化厂改造工程BOT建设期第三方监督

评委名称：龚敏红

序号	评审项目	中国市政工程东北设计研究院有限公司//广东达安项目管理股份有限公司		中国市政工程西北设计研究院有限公司//广州市广州工程建设监理有限公司		深圳市甘泉建设监理有限公司//中国瑞林工程技术有限公司		大连市市政设计研究院有限责任公司//深圳市昊源建设监理有限公司	
		评审意见	存在的问题或不符合原因	评审意见	存在的问题或不符合原因	评审意见	存在的问题或不符合原因	评审意见	存在的问题或不符合原因
1	投标人在深机构法人情况	符合		符合		符合		符合	
2	投标人企业认证	符合		符合		符合		符合	
3	投标人业绩及地点	符合		不符合	业绩不满足招标文件要求	符合		符合	
4	获奖情况	符合		符合		符合		符合	
5	项目负责人情况								
5.1	项目负责人情况	符合		符合		符合		符合	
5.2	项目负责人情况	不符合	业绩不满足招标文件要求	符合		符合		不符合	业绩不满足招标文件要求
5.3	项目负责人情况	符合		符合		符合		符合	
6	项目组配置人员情况（不含项目负责人）								
6.1	项目组配置人员情况（不含项目负责人）	符合		不符合	不满足招标文件要求	符合		符合	
6.2	项目组配置人员情况（不含项目负责人）	符合		不符合	不满足招标文件要求	符合		不符合	不满足招标文件要求

评委签名：

技术标评审明细表

工程编号：440300201401830001001

工程名称：布吉水质净化厂改造工程BOT建设期第三方监督

评委名称：龚敏红

序号	评审项目	中国市政工程东北设计研究院有限公司//广东达安项目管理股份有限公司		中国市政工程西北设计研究院有限公司//广州市广州工程建设监理有限公司		深圳市甘泉建设监理有限公司//中国瑞林工程技术有限公司		大连市市政设计研究院有限责任公司//深圳市昊源建设监理有限公司	
		评审意见	存在的问题或不符合原因	评审意见	存在的问题或不符合原因	评审意见	存在的问题或不符合原因	评审意见	存在的问题或不符合原因
1	项目基本情况分析	符合		符合		符合		符合	
2	工作方案可实施性	符合		不符合	针对性不强，缺少试运营阶段及审计结算的相关内容。	符合		不符合	针对性不强
3	工作重点、难点及应对措施	符合		不符合	相关应对措施针对性不强	符合		不符合	重点难点分析不透彻，针对性差
4	质量保障措施	符合		符合		符合		不符合	可操作性差
5	工期保障措施	不符合	无联合体各成员之间工作配合及相应进度保证措施	不符合	无联合体各成员之间工作配合及相应进度保证措施	符合		不符合	无联合体各成员之间工作配合及相应进度保证措施
6	合理化建议	符合		不符合	针对性不强	符合		不符合	针对性不强

评委签名：

【评委：龚敏红】-个人商务标初步审查明细表

工程名称：布吉水质净化厂改造工程BOT建设期第三方监督

序号	投标单位	评审因素											
		无											
1	中国市政工程东北设计研究总院有限公司//广东达安项目管理股份有限公司	合格											
2	中国市政工程西北设计研究院有限公司//广州市广州工程建设监理有限公司	合格											
3	深圳市甘泉建设监理有限公司//中国瑞林工程技术有限公司	合格											
4	大连市市政设计研究院有限责任公司//深圳市昊源建设监理有限公司	合格											

商务标评审明细表

工程编号：440300201401830001001

工程名称：布吉水质净化厂改造工程BOT建设期第三方监督

评委名称：龚敏红

序号	评审项目	中国市政工程东北设计研究院有限公司//广东达安项目管理股份有限公司		中国市政工程西北设计研究院有限公司//广州市广州工程建设监理有限公司		深圳市甘泉建设监理有限公司//中国瑞林工程技术有限公司		大连市市政设计研究院有限责任公司//深圳市昊源建设监理有限公司	
		评审意见	存在的问题或不符合原因	评审意见	存在的问题或不符合原因	评审意见	存在的问题或不符合原因	评审意见	存在的问题或不符合原因
1	投标报价	符合		符合		符合		符合	

评委签名：